

## 6.5. Вспомогательные электрические машины

К вспомогательным электрическим машинам тепловоза относятся электродвигатели привода ряда устройств, обеспечивающих работоспособность дизеля, а также необходимые условия для работы обслуживающего персонала. К таким устройствам относятся масло-прокачивающий и топливоподкачивающий агрегаты, калориферы кабин и вентилятор кузова. Для их привода используются электродвигатели постоянного тока общепромышленной серии II различных типоразмеров в брызгозащищенном, в том числе в морском, исполнении.

Двигатели типа П11М имеют параллельное возбуждение, а П21М и П41—смешанное, с основной параллельной и добавочной последовательной обмотками. Для улучшения коммутации двигатели снабжены одним или более добавочными полюсами, а для подавления радиопомех — конденсаторами, размещенными в коробке зажимов.

Схемы соединений обмоток электродвигателей изображены на рис. 57. На рис. 58 показана конструкция электродвигателя П41, типичная для машин серии П.




Рис. 57. Схема внутренних электрических соединений электродвигателей серии II:

*C1, C2* — выводы обмотки последовательного возбуждения; *Ш1, Ш2* — выводы обмотки параллельного возбуждения; *Д1, Д2* — выводы обмотки добавочных полюсов; *Я1* — вывод обмотки якоря;  
*H, K* — начало и конец обмотки на полюсе




Рис. 58. Электродвигатель П41:

1 — шарикоподшипник; 2 — траверса; 3, 7 — подшипниковые щиты; 4 — добавочный полюс; 5 — станина; 6 — главный полюс; 8 — якорь; 9 — вентилятор; 10 — коробка выводов