

8.4. Настройка реле перехода

Настройку производят на 15-й позиции контроллера при правильной отрегулированной внешней характеристике и прогретых электрических машинах. При плавном уменьшении тока тягового генератора включение реле РП1 должно произойти при 2450 А, а РП2 – при 2250 А. Момент включения реле регулируют перемещением подвижных хомутов резисторов СРПН1 и СРПН2 между проводами 603, 598 для РП1 и 589, 593 – для РП2. Для уменьшения тока, при котором включаются реле, сопротивление резисторов следует увеличивать. При плавном повышении тягового тока реле РП2 должно отключаться при 3450 А, а реле РП1 – при 3600 А. Регулирование отключения производят изменением сопротивления на участках резисторов СРПН2 и СРПН1 между проводами 589, 596 для РП2 и 597, 603 – для РП1.